



VU880

N° d'imprimé: F063064297 PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISE

12/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 12/12/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S007F061

(9) RAISON SOCIALE: LE POUZIN CONTROL (3) COORDONNÉES:

2 RUE DE LA REPUBLIQUE

07250 LE POUZIN 04.75.85.71.10

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés N° D'AGREMENT: 030T1158

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

FV-197-VR (F)

14-12-2020

14-12-2020

Marque

Désignation commerciale

MERCEDES BENZ

SPRINTER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

W1V9076331P266529

N1

CTTE

Type/CNIT

Energie

906BB35V2M21350BXXQE5AAVD3B0XX MOD

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

145454

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

13/12/2024

24027866

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante

(AVG,AVD)

6.2.1.a.1. ÈTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé (ARG)



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES AvG Av AVD ArG

Ripage (-8 à + 8 m/km) -2.1m/km

Dissymétrie suspension (≤30%) 48 28

Forces verticales 1517daN 1947daN

Frein de service

Forces de freinage 491daN 513daN 591daN Déséquilibre (<20%) 584daN Force de freinage (efficacité) 491daN 584daN

513daN 591daN Taux d'efficacité (≥50%) Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) 628 228

Opacité des fumées (0.70m-1) C1:<0.10 C2:<0.10 Feux croisement (-2.5% à -0.5%)

G:-2.0% D:-2.0%

ArD