

PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : F068778808

NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL	
Contrôle technique périodique		03/03/2026	26029163	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect) 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.13.1.a.2. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G) 5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (AVG,AVD) 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (ARG,ARD) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARD) 6.1.1.d.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation du berceau (AVD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV,AVD) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement Défaillances mineures 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD) 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AVG,AV,AVD) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0110 P0670 << Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
02/05/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGREMENT : S038F351				
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A ELISE				
(3) COORDONNÉES : 165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU				
38300 NIVOLAS VERMELLE 04.74.27.00.61				
(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR				
N° D'AGREMENT : 069S1311				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
122 BFB 69 (F)	25-07-2008	25-07-2008		
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT	CLIO SOCIETE			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF1CR1F0H40055592	N1	CTTE		
Type/CNIT	Énergie			
URE5221EQ571	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
252523		M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD		
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G: +0.8% D: -2.0%		


122 BFB 69

CT 02/05/2026

N° d'agrément : S038F351

N° de série : VF1CR1F0H4005559

S038F351
26029163
XXXXXX



PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : F068778809

NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique		03/03/2026	26029163
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/09/2018:173753 Kms / 11/09/2019:191837 Kms / 10/09/2020:217173 Kms / 13/09/2021:239711 Kms / 13/01/2023:250744 Kms / Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ». << Attention, ce procès-verbal contient 2	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
02/05/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : S038F351			
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A ELISE			
(3) COORDONNÉES : 165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU			
38300 NIVOLAS VERMELLE 04.74.27.00.61			
(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR			
N° D'AGREMENT : 069S1311			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VEHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
122 BFB 69 (F)	25-07-2008	25-07-2008	
Marque	Désignation commerciale		
RENAULT	CLIO SOCIETE		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VF1CR1F0H40055592	N1	CTTE	
Type/CNIT	Énergie		
URE5221EQ571	GO		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
252523			
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
XXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXX			
N° d'agrément : XXXXXXXX			
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX			
		S038F351 26029163 XXXXXX	