



TIS-4

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : S 635521165

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 17/09/2025	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 25035230
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Défavorable pour défaillances majeures		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**  
16/11/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**  
Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**  
N° D'AGRÉMENT : S084S123  
**(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE**  
**(3) COORDONNÉES :**  
Tel. : 0490169437  
100 RUE JACQUES DEMY  
84140 MONTFAVET

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**  
N° D'AGRÉMENT : 030S1083  
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

<b>(2) Immatriculation et pays</b> FV-379-ND (F)	<b>Date d'immatriculation</b> 05/06/2025	<b>Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation</b> 02/12/2020
<b>Marque</b> MERCEDES BENZ	<b>Désignation commerciale</b> SPRINTER	
<b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b> W1V9076331P267998	<b>(5) Catégorie internationale</b> N1	<b>Genre</b> CTTE
<b>Type/CNIT</b> 906BB35V2M21350BXXQE5AAVD3B0XX MOD	<b>Énergie</b> GO	

**Document(s) présenté(s)**  
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
88363

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : \_\_\_\_\_

**Défaillance(s) majeure(s)**  
1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)  
1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté, ARD.  
1.4.2.a.2. EFFICACITE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.

**Défaillance(s) mineure(s)**  
4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), D.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**  
06/12/2024 : 84299km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):				
Dissymétrie suspension (≤30%):	+1.1m/Km			
Forces verticales :	3%		3%	
Frein de service :	1341daN		1192daN	
Forces de freinage :				
Deséquilibre (<20%):	480daN	471daN	401daN	395daN
Forces de freinage (efficacité) :	480daN	2%	401daN	2%
Taux d'efficacité (≥ 50%):	68%	471daN	401daN	395daN
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	13%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.70m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-3% a -0,5%):	-1.1%	+1.5%		