


ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K008865490**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/01/2025	25055287
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite Gauche)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
02/01/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S059K329		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 4 Rue de Gamand ZI 4 59810 LESQUIN		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 059K7017		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FB-627-TQ (F)	07/05/2019	14/11/2018
Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	TRR	PR SREM
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WJMM62AT80C399174	N3	
Type/CNIT	Énergie	
N30VECTRAP3U028	GN	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
267832		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CK-720-LF	Frein de service : Efficacité globale (≥ 50%) : global: 60% Efficacité par essieu : E1: 69% E2: 54% Déséquilibre (< 20%) : E1: 10% E2: 5% Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 31% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.1% D: -0.5% h: < 0,8 m Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) : G: 0.5% D: -0.6%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		



**S059K329
A 02/01/2026
FB-627-TQ**