

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637658047

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/03/2026	26036750
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S0845123

(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER
PHILIPPE

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0490169437

100 RUE JACQUES DEMY

84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 08451072
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

DR-199-QZ (F)

09/02/2022

21/05/2015

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

CLIO SOCIETE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF15RJL0H52841632

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

U10RENV382H789

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

293001

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Suite du proces-verbal

Défaillance(s) mineure(s)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVG.

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVD.

6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, G.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG, G, ARD.

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

05/06/2019 : 152552km / 24/11/2020 : 202021km / 25/11/2020 : 202039km /
25/11/2020 : 202039km / 24/09/2021 : 216392km / 17/11/2021 : 218558km /
09/11/2023 : 252893km / 15/05/2025 : 27199km / 07/11/2025 : 284979km /

Attention, ce proces-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):				
		+0.2m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		5%		1%
Forces verticales :		736daN		433daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	272daN	273daN	169daN	176daN
Déséquilibre ($< 20\%$):		1%		
Forces de freinage (efficacité) :	272daN	273daN	169daN	176daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	76%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	11%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: $< 0.10m-1$ C2: $< 0.10m-1$				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%):	1.7%	-0.9%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%):	-4.0%	-4.0%		