


ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : K009798117

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		06/10/2026	26054888
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCES MAJEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.2.1.a.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Manquant ou introuvable	
05/11/2026		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1.1.6.d.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas	
Contre-visite		4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (Arrière)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.1.6.b.2. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE : Usure excessive d'un élément	
N° D'AGRÈMENT : S033K179		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
(3) COORDONNÉES : 29 Avenue Manon Cormier		6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Avant)	
33530 BASSENS		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2; Avant Arrière Droite Gauche)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2 Essieu 3 Droite)	
N° D'AGRÈMENT : 033K7005			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
CK-421-BX (F)	27/08/2012	04/08/1980	
Marque	Genre	Carrosserie	
FILLIAT	SREM	CIT ALIM	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
C22533M3	O4		
Type/CNIT	Énergie		
TA 32E			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ 40%) : global: 72%	
Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1: 78% E2: 68%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GJ-275-LL		Déséquilibre (< 20%) : E1: 11% E2: 15%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	



S033K179

S 05/11/2026

CK-421-BX