



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : K009420148

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		22/05/2026	26080432
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Droite Gauche Latéral)	
21/05/2027			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S051K052			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : Zone industrielle de Marolles 6 Rue Saint-Jacques 51300 MAROLLES			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 054Z7018			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
BZ-464-YA (F)	23/12/2022	05/01/2012	
Marque	Genre	Carrosserie	
BENALU	SREM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VH1C34CSFB0100862	O4		
Type/CNIT	Énergie		
C34CSF01			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GN-726-ZK		Frein de service : Décélération ($\geq 4,5 \text{ m/s}^2$) : 5.48 m/s^2 Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX