



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671927

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		03/09/2026	26101779	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.8.1.b.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du catadioptré : risque de détachement : ARG		
02/11/2026		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AVD, AVG		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.1.3.g.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection endommagés : G		
Contre-visite		8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0299 P0380		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
N° D'AGREMENT : S027D154		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : ARG		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : ARG, ARG		
27600 GAILLON		3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARG		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse		
N° D'AGREMENT : 027D1128		4.11.1.a.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation : AR		
SIGNATURE :		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVG		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau : AV		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux		
CY-733-WT(F) 24/09/2013 24/09/2013		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVG		
Marque Désignation commerciale		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : D		
RENAULT MASTER		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		09.10.2024: 230 298 km / 26.09.2023: 196 563 km / 26.09.2022: 175 269 km		
VF1MAFEDC49032416 N1 CTTE		27.09.2021: 159 873 km / 22.09.2020: 141 174 km / 22.10.2019: 123 967 km		
Type/CNIT Énergie		23.09.2019: 121 556 km / 27.09.2018: 100 724 km		
N10RENC2315B035 GO				
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
266640				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				