

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671932

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	03/09/2026	26101784		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVG			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration: AR 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 Kilomètres relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17.11.2025: 200 993 km / 08.11.2024: 194 182 km / 09.11.2023: 182 322 km 29.11.2022: 162 193 km / 10.11.2022: 161 204 km / 26.10.2021: 139 287 km 22.10.2020: 117 292 km / 22.10.2019: 95 684 km / 23.10.2018: 74 041 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sabres 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGREMENT : 027D1128 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation DL-218-EX(F) 01/04/2019 24/10/2014 Marque Désignation commerciale RENAULT KANGOO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FW58B551555784 N1 CTTE Type/CNIT Énergie N10RENCT4164606 GO Document(s) présent(s) Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
214516				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				