



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 139507518

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/09/2026	26101861
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : ARD, ARG	
07/11/2026	4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVD	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse	
Contre-visite	4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente : AVD, AVG	
N° D'AGRÈMENT : S027D154	5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AVG	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD	
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables	6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) : AVD	
27600 GAILLON	7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant	
Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0	8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0102	
N° D'AGRÈMENT : 027D1243	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
SIGNATURE :	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : G	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	4.18.1.b.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION : Source lumineuse ou glace défectueuses : C	
BP-470 GP(F) 08/01/2016 30/05/2011	4.18.1.c.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION : Mauvaise fixation : C	
Marque Désignation commerciale	5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG	
RENAULT MASTER	6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre	6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation	
VF1MAFECC45484320 N1 CTTE		
Type/CNIT Énergie		
N10RENC007J774 GO		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal	
343932	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	8 %		11 %	
Force verticales :	1283 daN		1036 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	420 daN	420 daN	404 daN	368 daN
Déséquilibre (< 20%) :	0 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	420 daN	420 daN	404 daN	368 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.0 %	-1.0 %		



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 139507519

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		08/09/2026		26101861	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D139507518			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
07/11/2026		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G, AVG			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG			
Contre-visite		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		13.11.2024: 336 373 km / 18.10.2023: 315 411 km / 19.10.2022: 298 595 km 20.10.2021: 271 572 km / 22.10.2020: 246 552 km / 18.10.2019: 225 701 km 18.10.2018: 198 672 km			
N° D'AGRÈMENT : S027D154					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE					
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables					
27600 GAILLON					
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 027D1243					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
BP-470-GP(F)		08/01/2016		30/05/2011	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		MASTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1MAFECC45484320		N1		CTTE	
Type/CNIT		Énergie			
N10RENT007J774		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
343932					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
N° d'agrément: S027D154
N° de série: VF1MAFECC45484320

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	8 %		11 %	
Force verticales :	1283 daN		1036 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	420 daN	420 daN	404 daN	368 daN
Déséquilibre (< 20%) :	0 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	420 daN	420 daN	404 daN	368 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.0 %	-1.0 %		