

Rapporto Tecnico di Intervento

(Da conservare per 2 anni)

Dati proprietario

Proprietario veicolo
Indirizzo
CAP / Città

DAF VEICOLI INDUSTRIAL SPA
VIA DEL BOSCO RINNOVATO 8
20057 ASSAGO

Dati veicolo

Fabbricante / Modello
Numero di telaio
Targa veicolo
Categoria veicolo

DAF / XF 480FT
XLRTEH4300G331736
GC608CS
N3

Dati tachigrafo

Tipo tachigrafo / marca
Numero di omologazione
Sostituzione tachigrafo
N. di serie sensore / Data produzione
Fabbricante sensore
GNSS Est.
Nr. Serie DSRC
Dati del sigillo

1381.2511343002 / VDO
e1-84
☐ Nuovo ☐ RAS
20780025 10 / 20
Continental Automotive GmbH
Non disponibile
204120565
BP05302725

Numero di serie 10497082
Data di fabbricazione 10 / 20
☐ Riparaz.

Nr. di serie

Misurazioni effettuate

Dimensione pneumatici
Pressione pneumatici
Metodo di misura
Valore di correzione
Circonferenza effettiva pneumatici
Coefficiente caratteristico
Costante tachigrafo
Valore odometro (Prima / Dopo)
Velocità max. impostata
Nr. Sigillo trasparente
Test GNSS
Test DSRC

315/80R22.5
8,5 bar
Banco a rulli
0,3 %
I 3371 mm
w= 8124 Imp/km
k 8124 Imp/km
332701 km / 332702 km
v= 90 km/h
K6HX1J3
Superato
Superato

Test tachigrafo

Test velocità 40,0 km/h 60,0 km/h 80,0 km/h
Test odometro 1000 m

I3 076 0617
Turni Giuliano & C. Snc

Tipo di intervento tecnico

primo montaggio di un tachigrafo
installazione di un tachigrafo
attivazione di un tachigrafo
X calibratura di un tachigrafo
X controllo periodico di un tachigrafo
riparazione / sostituzione di un tachigrafo
riparazione / sostituzione impianto tachigrafico e/o KITAS
trasferimento dati

Via Liguria 6/8
I-29017 Fiorenzuola D'Arda (PC)

Data 26-ago-2024
N. Telaio XLRTEH4300G331736
Pneumatici 315/80R22.5
w= 8124 Imp/km
k= 8124 Imp/km
I= 3371 mm

GNSS Est. Non disponibile
GNSS s/n
DSRC s/n 204120565
Dati del sigillo BP05302725

Controllo per manipolazioni / Service

- Nessun dispositivo di manipolazione rilevato
- Il Tachigrafo Digitale funziona correttamente
- Batteria di backup DTCO sostituita
- Eseguita pulizia slot carte DTCO

Osservazioni

8124

Controllo Periodico**X Positivo****Negativo**

Firma utente

Confermiamo che tutti i controlli e le ispezioni sono state eseguite in accordo con quanto definito nel
"Manuale Tecnico del Tachigrafo".

I3 076 0617

Turni Giuliano & C. Snc

Via Liguria 6/8
I-29017 Fiorenzuola D'Arda (PC)

26-ago-2024
Data calibrazione

SALAH MOSTAJAB / 20000000067260 - 02
Firma e timbro

TURNI GIULIANO & C. S.N.C.
Via Liguria
Fiorenzuola d'Arda (PC)

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

21/06/2025

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

PC000KH4YYR

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 000

Ragione Sociale:

UMC PARMA-Sez.PIACENZA

Indirizzo:

VIA EMILIA - CARVI SNC - AG. APA 66/69
CADEO (PC)

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

GC608CS

Stato

I

(5) Categoria

N3

(1) VIN / Telaio N°

XLRTEH4300G331736

(4) km

387789

(9) Identità Ispettore

Nome: ELISA

Cognome: MAJ

Matricola: UMC - HVO

Firma:

Documento firmato digitalmente.
Motivo: Firma Digitale Remota MCTC
Nazione: Italia

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 30/06/2026

(6) CARENZE CONSTATATE

(10) ALTRE INFORMAZIONI