

N° d'imprimé : D 135929479

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																			
Contrôle technique périodique		10/02/2026	26099425																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S): 1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable : AR																																																																				
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S): 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG																																																																				
09/04/2026		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG																																																																				
Contre-visite		6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis: AVD, AVG																																																																				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute																																																																				
N° D'AGRÉMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés : G																																																																				
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG																																																																				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR																																																																				
N° D'AGREMENT : 027D1128 SIGNATURE : 		8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0253 Fuite à l'échappement pouvant impacter les valeurs d'émissions gazeuses.																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :																																																																				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">21.03.2025:</td> <td style="width: 33%;">53 386 km / 07.11.2024:</td> <td style="width: 33%;">53 360 km / 07.06.2023:</td> <td style="width: 33%;">46 056 km</td> </tr> <tr> <td>01.06.2023:</td> <td>46 039 km / 04.04.2023:</td> <td>46 027 km / 13.04.2022:</td> <td>44 593 km</td> </tr> <tr> <td>08.04.2021:</td> <td>42 665 km / 15.05.2020:</td> <td>39 556 km / 28.05.2019:</td> <td>36 310 km</td> </tr> <tr> <td>22.05.2019:</td> <td>36 282 km / 06.06.2018:</td> <td>32 044 km</td> <td></td> </tr> </table>						21.03.2025:	53 386 km / 07.11.2024:	53 360 km / 07.06.2023:	46 056 km	01.06.2023:	46 039 km / 04.04.2023:	46 027 km / 13.04.2022:	44 593 km	08.04.2021:	42 665 km / 15.05.2020:	39 556 km / 28.05.2019:	36 310 km	22.05.2019:	36 282 km / 06.06.2018:	32 044 km																																																
21.03.2025:	53 386 km / 07.11.2024:	53 360 km / 07.06.2023:	46 056 km																																																																			
01.06.2023:	46 039 km / 04.04.2023:	46 027 km / 13.04.2022:	44 593 km																																																																			
08.04.2021:	42 665 km / 15.05.2020:	39 556 km / 28.05.2019:	36 310 km																																																																			
22.05.2019:	36 282 km / 06.06.2018:	32 044 km																																																																				
AD-664-EX(F) 02/10/2009 02/10/2009		Marque Désignation commerciale																																																																				
EFFEDI EFFEDI29																																																																						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre																																																																						
ZC629D08S8P130154 N1 CTTE		Type/CNIT Energie																																																																				
GASOLONE29RT GO																																																																						
Document(s) présenté(s)																																																																						
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																				
53452		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">AVANT</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td style="text-align: center;">+0.0 m/km</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (< 30%):</td> <td style="text-align: center;">2 %</td> <td style="text-align: center;">5 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td style="text-align: center;">958 daN</td> <td style="text-align: center;">716 daN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td style="text-align: center;">358 daN</td> <td style="text-align: center;">339 daN</td> <td style="text-align: center;">221 daN</td> <td style="text-align: center;">140 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%):</td> <td style="text-align: center;">6 %</td> <td style="text-align: center;">37 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td style="text-align: center;">358 daN</td> <td style="text-align: center;">339 daN</td> <td style="text-align: center;">221 daN</td> <td style="text-align: center;">140 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 63 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (1.50m^{-3}) : C1: 0.30 C2: < 0.10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5 % à -2,5%): -2,3 % -2,2 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							AVANT	ARRIERE	G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			Dissymétrie suspension (< 30%):	2 %	5 %		Force verticales :	958 daN	716 daN		Frein de service				Forces de freinage (déséquilibre) :	358 daN	339 daN	221 daN	140 daN	Déséquilibre (< 20%):	6 %	37 %			Forces de freinage (efficacité) :	358 daN	339 daN	221 daN	140 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 63 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %					Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (1.50m^{-3}) : C1: 0.30 C2: < 0.10					Feux de croisement (-0,5 % à -2,5%): -2,3 % -2,2 %				
	AVANT	ARRIERE																																																																				
G	D	G	D																																																																			
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km																																																																					
Dissymétrie suspension (< 30%):	2 %	5 %																																																																				
Force verticales :	958 daN	716 daN																																																																				
Frein de service																																																																						
Forces de freinage (déséquilibre) :	358 daN	339 daN	221 daN	140 daN																																																																		
Déséquilibre (< 20%):	6 %	37 %																																																																				
Forces de freinage (efficacité) :	358 daN	339 daN	221 daN	140 daN																																																																		
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 63 %																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																						
Opacité des fumées (1.50m^{-3}) : C1: 0.30 C2: < 0.10																																																																						
Feux de croisement (-0,5 % à -2,5%): -2,3 % -2,2 %																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																						