

VφS-10

N° d'imprimé : J004603576 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/07/2021	21030517

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	Défaillances mineures 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 3 Avant Gauche) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1, Essieu 2, Essieu 3, Avant, Arrière)

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/07/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S018J077**

(9) RAISON SOCIALE : **AUTOVISION PL**

(3) COORDONNÉES : **15 AVENUE ROLAND GARROS**


18000 BOURGES
02.48.21.23.23

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **041J7007**

NOM ET PRENOM : **Michael BAZERQUE**

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{re} mise en circulation
BV-034-NN (F)	11/05/2017	17/04/2002
Marque	Genre	Carrosserie
ASCA	SREM	FOURGON
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VGTS322DD34010119	O4	
Type/CNIT	Energie	
S322DD34S1		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VEHICULE ASSOCIE : FT 388 XH

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE : DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 43%) : 56%

Efficacité par essieu : E1 : 50% E2 : 58% E3 : 60%

Déséquilibre (<20%) E1 : 11% E2 : 3% E3 : 6%



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX
 N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé : J004603576