



N°d'imprime : Z P 2 1 9 2 9 5 8 2

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

V06-1

|                                            |                               |                             |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE                         | Contrôle technique périodique | (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE    | Favorable                     |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | 04/06/2026                    | NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | Contrôle technique périodique |

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

|           |                                            |            |                             |                               |                                      |                          |                                 |                                                         |                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorable | (9) LIMITE DE VALIDITE DU CONTRÔLE RÉALISÉ | 04/06/2026 | NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | Contrôle technique périodique | IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | N° D'AGRÈMENT : S0252054 | (9) RAISON SOCIALE SARL CTPL 25 | (3) COORDONNÉES : ZA DES COMBOTTES<br>25700 VALENTIGNEY |  |
|-----------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>DÉFAILLANCES MINÉURES</u>                                                                                           |            |
| 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre                                                             | (Essieu 3) |
| 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche) |            |
| 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Gauche Droite Essieu 3)                                                      |            |
| 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (Gauche Droite Essieu 2)                                              |            |
| 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Gauche Droite)                                           |            |
| 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Arrière Gauche Droite)         |            |
| 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches défectueuses (Droite)                |            |

**DÉFAILLANCES MINEURES**  
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 3)  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Gauche Droite Essieu 3)  
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (Gauche Droite Essieu 2)  
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Gauche Droite)  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Arrière Gauche Droite)  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Droite)  
6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Essieu 2)  
8.2.22.c.1. OPAÇITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0563 P0C01

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (5 à 1.50 m<sup>2</sup>) : C1 : <0.10 m<sup>2</sup> C2 : <0.10 m<sup>2</sup>  
Frein de service : Efficacité globale (≥ à 45%) : 51%  
Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 53% E3 : 35%  
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 2% E2 : 2% E3 : 29%  
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 20%  
Frein de secours : indépendance des circuits  
Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.5% D : -1.0% 0.8m ≤ h ≤ 1.0m  
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +0.8% D : -2.0%