



N° d'imprimé : Z 003149033

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contre-visite

(3) DATE DU CONTRÔLE

18/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25046160

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S02AZ014

(9) RAISON SOCIALE : CORSE CONTROLE PL

(3) COORDONNÉES : ZI DU VAZZIO
20090 AJACCIO

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 02AZ7000

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

DG-313-GS (F)

03/02/2023

Date de 1^{ère} mise
en circulation

02/06/2014

Marque

BENALU SAS

Genre

SREM

Carrosserie

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

VH1C39C05E1B00205

(5) Catégorie internationale

O4

Type/CNIT

040BLUSM000C006

Énergie

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : EE266AH

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 25045976 DATE : 20/10/2025

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S02AZ014

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (>=45%) : 46%

Efficacité par essieu : E1 : 43% E2 : 47% E3 : 47%

Déséquilibre (<20%) : E1 : 6% E2 : 12% E3 : 14%

Frein de secours :

Efficacité globale (>=22%) : indépendance des circuits

Déséquilibre (<30%) : indépendance des circuits

XXXXXXXXXX

XX/XX/XXXX