



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671874

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		31/08/2026	26101731		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AV			
30/10/2026		0.2.1.a.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Manquant ou introuvable			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : AVD, AVG			
Contre-visite		1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : AVD, AVG			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		2.1.3.a.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes : AVD			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré : AVD			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AV			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D			
27600 GAILLON		4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : G			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: ARD			
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD			
SIGNATURE :		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARD			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD			
DG-205-PB(F) 21/10/2025 04/07/2008		5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG, ARD, ARG			
Marque Désignation commerciale		5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AV			
RENAULT MASCOTT		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute			
VF656ANA000010420 N1 CTTE					
Type/CNIT Énergie					
56136 GO					
Document(s) présente(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal			
82913		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	36 %		3 %	
Force verticales :	1608 daN		1476 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	639 daN	616 daN	463 daN	478 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	639 daN	616 daN	463 daN	478 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-1% à -3%) :	-1.6 %		-0.6 %	

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671875

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		31/08/2026	26101731	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D138671874		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :		
30/10/2026		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AR, D, G, ARG		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG		
Contre-visite		6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré : G		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		Fuite à l'échappement pouvant impacter les valeurs d'émissions gazeuses.		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		18.10.2025: 82 897 km / 22.01.2024: 81 718 km / 18.05.2021: 71 726 km		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables				
27600 GAILLON				
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 0027D1128				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation
DG-205-PB(F)		21/10/2025		04/07/2008
Marque		Désignation commerciale		
RENAULT		MASCOTT		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre
VF656ANA000010420		N1		CTTE
Type/CNIT		Énergie		
56136		GO		
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.		
82913		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	36 %		3 %	
Force verticales :	1608 daN		1476 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	639 daN	616 daN	463 daN	478 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	639 daN	616 daN	463 daN	478 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-1% à -3%):	-1.6 %		-0.6 %	

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXN° d'agrément: S027D154
N° de série: VF656ANA000010420

N° D'IMPRIMÉ : D138671875