




PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

V08-140

N° D'IMPRIMÉ : ZD12729468

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		04/03/2026		26008650	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCES MAJEURES 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG) 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (ARG) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR) 5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (AVG) 5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (AVG,AVD) 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AV) 7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0409 DÉFAILLANCES MINEURES 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD) 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
03/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S082Z119					
(9) RAISON SOCIALE :CTA BRESSOLS					
(3) COORDONNÉES : 1231 B chemin du pastenc					
82710 BRESSOLS					
Tel:09 52 70 73 02					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031S1493					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays					
AQ-669-YA (F)					
Date d'immatriculation					
23/04/2010					
Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
23/04/2010					
Marque					
RENAULT					
Désignation commerciale					
TRAFIC					
(1) N° dans la série du type (VIN)					
VF1FLAMA6AY340888					
(5) Catégorie internationale					
N1					
Genre					
CTTE					
Type/CNIT					
FLAMA6					
Énergie					
GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
265031					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :					
DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
AVANT					
G D					
Ripage (-8 à +8m/km) :					
-11.0 m/km					
Dissymétrie suspension (≤30%) :					
2%					
1%					
Forces verticales :					
1143 daN					
683 daN					
Frein de service					
Forces de freinage :					
427 daN 399 daN					
241 daN 232 daN					
Déséquilibre (<20%) :					
7%					
4%					
Forces de freinage (efficacité):					
427 daN 399 daN					
241 daN 232 daN					
Taux d'efficacité global (≥50%) :					
71					
Frein de stationnement					
Taux d'efficacité (≥18%) : 20%					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées (1.50 m-1) C1 : 0.48 C2 : 0.53					
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)					
+0.1% -1.1%					