



N° d'imprimé : J005300004 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/08/2024	24101453

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S006J127**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
1ÈRE AVENUE 15EME RUE
BP 458
06515 CARROS CEDEX
04.93.73.64.34

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 006J7029

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FW-836-YZ (F) 04/02/2021 28/06/1982

Marque Genre Carrosserie

UNIMOG VASP TRAVAUX

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale

42514110071792 N3

Type/CNIT Energie

425C GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

54142

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤3.00m-1) :

C2:1.35m-1 C3:1.35m-1 C4:1.57m-1 Moyenne : 1.43m-1

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 43%) : 57%

Efficacité par essieu : E1 : 57% E2 : 57%

Déséquilibre (<20%) E1 : 14% E2 : 7%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 21%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-1.5% D:-0.8% 0,8≤h≤1,0m