AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

V09-1

N° d'imprimé : J005559958

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/01/2026	26121346

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S031J152**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
ZONE EURO CENTRE
7 AVENUE DE L'HERS
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS
05.61.37.08.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 031K7037
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FK-594-TY (F)	04/09/2025	11/10/2019

Marque	Genre	Carrosserie
DAF	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
XLRADM4300G243697	N3G

Type/CNIT	Energie
M4DN3AD350ZD6ZGZDCJ350NMZZZZZZA3355H2	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

338940

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 4)
4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Gauche Latéral)
4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation (Arrière)
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 1, Essieu 2)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Gauche)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 4)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.50m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 50%) : 72%
Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 69% E3 : 75% E4 : 68%
Déséquilibre (<20%) E1 : 10% E2 : 4% E3 : 4% E4 : 23%
Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 30%
Frein de secours :
Efficacité globale (>= à 25%) : 30%
Efficacité par essieu : E2 : 64% E4 : 61%
Déséquilibre (<30%) E2 : 2% E4 : 18%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-2.1% D:-0.8% h<0,8m