



N° d'imprimé : ZB03143473

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/06/2025	25001517
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante (Essieu 1 Essieu 2) 4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (Arrière Droite) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite) 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Arrière) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Droite) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2 Supérieur, Droite Essieu 2 Inférieur) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P242C/00 P229E/00 P22A0/00 P220A/00 P0146/00 P0142/00 COMMENTAIRES Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
25/06/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S001Z066 (9) RAISON SOCIALE : Contrôle Technique du Haut-Bugey (3) COORDONNÉES : ZI la Plaine 01580 IZERNORE		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 001Z7012 SIGNATURE : non renseignés		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation ET-649-VJ (F) 16/06/2023 02/02/2018 Marque Genre Carrosserie MAN TRR PR SREM (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale WMA06XZZ3JM772823 N3 Type/CNIT Énergie N30ARZTR628G632 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 760444		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : DC-839-LR		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Frein de service : Efficacité globale (≥ à 50%) : 60% Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 59% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 5% E2 : 0% Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 33% Frein de secours : Efficacité globale (≥ à 25%) : 33% Efficacité par essieu : E2 : 62% Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 1% Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.8% D : -1.3% h : <0.8m Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +1.2% D : -0.3%		