



N° d'imprimé : ZP22379895

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

### NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

### (3) DATE DU CONTRÔLE

08/09/2025

### N° DU PROCÈS-VERBAL

25005042

### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

### (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès-verbal

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) :  
Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Gauche Droite)

### (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/10/2025

### NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013Z230

(9) RAISON SOCIALE : CTPLV

(3) COORDONNÉES : 32 avenue de Londres - BP62019  
13127 VITROLLES

### (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013Z7048

non renseignés

SIGNATURE :

### IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

BW-511-RY (F)

16/01/2018

21/10/2011

Marque

Genre

Carrosserie

RENAULT

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF634FPA000007511

(5) Catégorie internationale

N3G

Type/CNIT

Énergie

34FPA1 CC2 45E10

GO

Document(s) présenté(s)  
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

378886

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :  
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

### INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages