N° DU PROCÈS-VERBAL

25001470



## 

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

50347245 N° D'AGRÉMENT :

(9) RAISON SOCIALE: MHCT - VEHICULES POIDS LOURDS

(3) COORDONNÉES : MONTPELLIER HERAULT CONTROLE TECHNIQU

394 RUE GUSTAVE COURBET - ZAE CHARLES

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE :

CK-240-JJ

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

04/09/2012 20/06/2007

Marque

Genre **ECIM** 

034Z7030

Carrosserie PLATFALL

REM

(5) Catégorie internationale

Énergie

(1) N° dans la série du type (VIN) VNCE11TAF6V000017

03

Type/CNIT

ABSENT

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En Charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE: Vénicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GA-758-PD

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

XXXXXXXXXX

XX/XX/XXXX

XXXXXXX 

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ **DÉFAILLANCES MINEURES :** 

(3) DATE DU CONTRÔLE

21/02/2025

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA

PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse (Arrière Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 43%) : 45%

Efficacité par essieu : E1 : 45% E2 : 45%

Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 14% E2 : 10%

Frein de secours : Indépendance des circuits