



N° d'imprimé : D 138671881

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		31/08/2026		26101737	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite			
31/08/2026		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle			
Contre-visite		1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté : ARD			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AV			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G			
27600 GAILLON		5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu : AV			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AVG			
N° D'AGREMENT : 027D1128		8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important			
SIGNATURE : 		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0047 P2564 P2588			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
AN-245-JF(F) 11/03/2015 12/03/2010		4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG			
Marque Désignation commerciale		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG			
TOYOTA HILUX		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux			
AHTDR22G405513769 N1 CTTE					
Type/CNIT Energie					
DR22GM GO					
Document(s) présenté(s)					
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal			
112299		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671882

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/08/2026	26101737

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

31/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027D1128

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

AN-245-JF(F)

11/03/2015

12/03/2010

Marque

Désignation commerciale

TOYOTA

HILUX

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

AHTDR22G405513769

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

DR22GM

GO

Document(s) présente(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D138671881

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

03.02.2025: 108 459 km / 27.01.2025: 108 319 km / 15.02.2024: 101 947 km
03.03.2023: 95 318 km / 24.02.2023: 95 054 km / 25.02.2022: 81 203 km
05.03.2021: 68 309 km / 02.03.2021: 68 290 km / 28.02.2020: 59 032 km
07.05.2019: 77 810 km / 11.03.2019: 52 934 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

112299

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-3.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		0 %	
Force verticales :	1275 daN		1008 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	538 daN	474 daN	200 daN	186 daN
Déséquilibre (< 20%) :	12 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	538 daN	474 daN	200 daN	186 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	61 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	5 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	0.4 %	-0.1 %		



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: S027D154

N° de série: AHTDR22G405513769

N° D'IMPRIMÉ : D138671882