

Ihr KÜS-Partner:
KiWeS GmbH
Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik
Edisonstraße 44
24145 Kiel
Tel.: 0431-71978522

W 02.6
KÜS

Wacker Neuson Vertrieb Deutschland
GmbH & Co. KG
(NL 24145 Kiel, Braunstr. 3)
Preußenstr. 41
80809 München

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.: WNCD2601E00000656	(4) Laufleist. abgelesen: 935 Std	ZGM: 10524	Bericht-Nr.: X180270758
(2) Amtl. Kennz.: D M-YS355	(5) Fz.-Art: 000200 - LKW KIPPER OFF.KASTEN		Expresscode: QZih1xzu
(3) Prüfdatum: 20.01.2026 / 11:27	Aufbau-Art:		Kennnummer: A1045001
(3) Prüfort: 24145 Kiel	Hersteller: 1268 - Neuson (A)		U-Stelle: 28957BA
Braunstr. 3	Fz.-Typ: 00000000 - D26-01		Auftrag: 20471E
	Erstzul.: 02/2023	letzte HU: 01/2025	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im Januar 2027.


Die Bremsenprüfung erfolgte im Fahrversuch.

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Januar 2027

(9) Ihr Prüflingenieur
B. Eng. Axel Kliemann

A1045001



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Der digitale Untersuchungsbericht kann i.d.R. innerhalb von 24h, spätestens innerhalb von 14 Tagen beim Kraftfahrt-Bundesamt oder über den QR-Code abgefragt werden.

DUBSuchID: 2MR4339EY8P6

Prüfberichtsnummer: X180270758

Überwachungsorganisation: 2017 - KÜS

<https://www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/2MR4339EY8P6/X180270758/2017>

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung/Quittung)

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:

135,00 EUR

Endsumme

135,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.

USt-Id Nr.: DE162499068

Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIII StVZO. (Version 4.28.9.6)

Ihr KÜS-Partner:
KiWeS GmbH
Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik
Edisonstraße 44
24145 Kiel
Tel.:0431-71978522

KÜS

Wacker Neuson Vertrieb Deutschland
GmbH & Co. KG
(NL 24145 Kiel, Braunstr. 3)
Preußenstr. 41
80809 München

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.: WNCD2601E00000656	(4) Laufleist. abgelesen: 761 Std	ZGM: 10524	Bericht-Nr.: X167332846
(2) Amtl. Kennz.: D M-YS355	(5) Fz.-Art: 000200 - LKW KIPPER OFF.KASTEN		Expresscode: vD02YHkZ
(3) Prüfdatum: 13.01.2025 / 11:58	Aufbau-Art:		Kennnummer: A1045001
(3) Prüfort: 24145 Kiel Braunstr. 3	Hersteller: 1268 - Neuson (A)		U-Stelle: 28957BA
	Fz.-Typ: 00000000 - D26-01		Auftrag: 20471E
	Erstzul.: 02/2023	letzte HU: 01/2024	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im Januar 2026.


Die Bremsenprüfung erfolgte im Fahrversuch.

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Januar 2026

(9) Ihr Prüflingenieur
B. Eng. Axel Kliemann

A1045001



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung/Quittung)

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:
Endsumme

130,00 EUR
130,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1
Anlage VIII StVZO. (Version 4.27.3.1)

Wacker Neuson Vertrieb Deutschland
GmbH & Co. KG
Braunstr. 3
24145 Kiel

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.:	WNCD2601E00000656	(5) Fz.-Art:	000200	LKW KIPPER OFF.KASTE	Bericht-Nr.:	X167332580
(2) Amtl. Kennz.:	D M-YS355	Aufbau-Art:		ZGM: 10524	Expresscode:	7MWxqyDg
(3) Prüfdatum:	18.01.2024 / 11:01	Hersteller:	1268	Neuson (A)	Kennnummer:	A1045001
(3) Prüfart:	Kiel	Fz.-Typ:	00000000	D26-01	U-Stelle:	28957BA
(4) Laufleist. abgel.:	376 Std	Erstzul.:	02/2023	letzte HU:	Auftrag:	20471E

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im Januar 2025.


Die Bremsenprüfung erfolgte im Fahrversuch.

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Januar 2025

(9) Ihr Prüflingenieur
B. Eng. Axel Kliemann

A1045001



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung/Quittung)

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:
Endsumme

130,00 EUR
130,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1
Anlage VIII StVZO. (Version 4.24.4.3)



Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21 StVZO mit Nr. ODE0PAS00QS005959 vom 07.11.2022

Fahrzeugbeschreibung

(nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

Betriebserlaubnis erteilt

B	-	2.1	1268	2.2	00000000 -	L	2	9	2	P.2/P.4	45 / 2300	T	25
J	00	4	0200			18	4747			19	2230		
E	WNCD2601E00000656			3	1	20	3379			G	4524		
D.1	Wacker Neuson					12	-	13	-			Q	-
	D26-01					V.7	-	F.1	10524			F.2	10524
	-					7.1	7300	7.2	3550			7.3	-
	-					8.1	7300	8.2	3550			8.3	-
	-					U.1	72	U.2	1850			U.3	79
D.3	DW60-2					O.1	-	O.2	-			S.1	1
2	NEUSON (A)					15.1	405/70-20 153A5					S.2	-
5	LKW KIPPER OFF.KASTEN					15.2	405/70-20 128A5						
	-					15.3	-						
V.9	-					R	-					11	- / -
14	StufeV;EV4;CI;37<=P<56					K	-						
P.3	Diesel					6	-		17	-	16	-	
10	0002	14.1	9VEV4	P.1	2194	21	-						
22	zu 15.1/2 a.Felge 13x20 ET0*mit abnehmbarer Kennleuchte für gelbes Blinklicht ausger.*Auf lagen: 1. Bei beladenem Fahrzeug muss die Vorderkante der Mulde noch sichtbar sein. 2. Be nutzung der Arbeitsscheinwerfer nur im Arbeitseinsatz, wenn eine Blendung von anderen Ver kehrsteilnehmern ausgeschlossen ist. 3. Das Fahrzeug ist mit drei Geschwindigkeitsschild ern gem. §58 StVZO zu kennzeichnen. 4. Der Betrieb der Kennleuchte für gelbes Blinklicht ist nur zulässig, wenn § 52(4) erfüllt ist. 5. Die hinten angebrachte Kupplung ist nur f ür Rangierzwecke zulässig. 6. Vor Fahrt auf öffentlichen Straß*FORTSETZUNG AUF BEIBLATT*												

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

- keine -

Notizen / zusätzliche Angaben:

Fahrzeug ist Neufahrzeug ohne bisherige Zulassung*Das Fahrzeug wurde im Wege der Amtshilfe
gem.§6 Abs. 8 FZV identifiziert**

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das
Fahrzeug mit Ausnahme der in Feld 22 beschriebenen Abweichungen den geltenden Vorschriften entspricht.

Technische Daten erfasst.
ZBII 61618282 zugeteilt.
München, dem 13. Feb. 2023
Landeshauptstadt München

Doqi



Stempel

Unterschrift der/des amtlich anerkannten
Sachverständigen

M.Eng. Ruckerbauer
Passau, 07.11.2022

Seite 1 von 2 zum Untersuchungsbericht mit Nr. ODE0PAS00QS005959 vom 07.11.2022

TÜV SÜD
Passau - Kohlbruck
Kohlbruck 6B, 94036 Passau
☎ +49 851 955 170 📠 +49 851 955 1720



Fahrzeughersteller: NEUSON (A)
Fahrzeugtyp: D26-01
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WNCD2601E00000656

Beiblatt zur Fortsetzung Feld 22

mit Nr. ODE0PAS00QS005959 vom 07.11.2022

Zeile	Bemerkungen
8	en muß die Mulde in Fahrstellung gebracht, die Arbeitshydraulik verriegelt und d
9	ie Beleuchtung kontrolliert werden 7. Vor Fahrt auf öffentl. Straßen sind die Sch
10	einwerferschutzgitter abzunehmen.*Abw.v.d.Vorschr.d.StVZO:§41(5): Hilfsbremswirk
11	ung durch die Betriebsbremse,§51b: Ohne Umrissleuchten,§54(4) Nr.5:ohne lichtst
12	arke Seitenblinker,§59(2):Fahrzeugidentifizierungsnummer entspricht nicht DIN IS
13	O 3779,Ausn.-genehm.gem.§70 StVZO erford.*Begründung der Abweichungen - siehe be
14	sonderes GA***

M.Eng. Ruckerbauer
Passau, 07.11.2022

Stempel

Unterschrift der/des amtlich anerkannten
Sachverständigen

