



N° d'imprimé : K 008948844

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

U/10-2



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

25/03/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25031591

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

- 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2)  
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Avant Arrière Droite Gauche Milieu Inférieur)

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S076K231

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZAC de Rogerville  
652 Route des Entreprises  
76430 OUDALLE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 076K7057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

DN-724-HW (F)

06/07/2021

15/05/2008

Marque

Genre

Carrosserie

ROBUSTE

SREM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VHRS3302V82C02943

O4

Type/CNIT

Énergie

S3302V

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : EK-960-EW

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Frein de service :**Efficacité globale ( $\geq 43\%$ ) : global. 46%

Efficacité par essieu : E1: 41% E2: 50%

Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 3% E2: 26%**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX