EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

W66-12

N°d'imprimé : ZP21962180

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/05/2025	25000855

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S085Z094

(9) RAISON SOCIALE : SAS FILHOGAU Entreprise indépendante

(3) COORDONNÉES : Impasse Jacqueline Auriol
Z I La Guerche - BP 20332
85503 LES HERBIERS Cedex

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 085Z7019

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EW-630-SV (F)	19/04/2018	19/04/2018

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	BOM

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF620M862JB002436

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : PRC3CUJZ6T4NARR73680S075UBNN00

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

330311

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante (Gauche Droite Essieu 1 Essieu 2)
1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion
1.1.9.d.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Défaut d'identification
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Gauche Droite Essieu 3, Gauche Droite Essieu 1)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Arrière, Essieu 3)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite Inférieur, Avant Gauche Droite, Gauche Latéral Supérieur)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P225E/67

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.55 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 57%
Efficacité par essieu : E1 : 61% E2 : 53% E3 : 60%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 14% E2 : 7% E3 : 3%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 44%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 25%) : 44%
Efficacité par essieu : E2 : 52% E3 : 63%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 9% E3 : 8%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.6% D : -1.7% h : <0.8m

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Bennes à ordures ménageres