EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : K009334663

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/12/2025	25090425

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S074K106

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 105 ROUTE DE MONTAVA
ZI ARGONAY - PRINGY
74370 ARGONAY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 074K7026

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ET-615-NJ (F)	24/01/2018	24/01/2018

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF621J163JB000135	N3

Type/CNIT	Énergie
PRA3UPZ42MNARRE4680M0NA25NNR1	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

169820

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P203F/00

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤0.70 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Décélération (≥ 5 m/s²) : 5.32 m/s²
Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits
Décélération (≥ 2,5 m/s²) : 4.62 m/s²
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.4% D: -1.8% h: < 0,8 m