

Xφ133

BENELLIGRU**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**

LA SOTTOSCRITTA DITTA BENELLIGRU s.r.l.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA GRU IDRAULICA:

TIPO:	10510/2S2
MATRICOLA:	00240300
ANNO DI COSTRUZIONE:	2000

E' CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI PREVISTI DALLE SEGUENTI DIRETTIVE:

- DIRETTIVA 89/392 CEE "MACCHINE" E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.
- DIRETTIVA 89/336 CEE "COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA" E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.
- DIRETTIVA 73/23 CEE "BASSA TENSIONE" E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

CHI IMMETTE SUL MERCATO LA MACCHINA COMPLESSIVA COSTITUITA DALLA GRU SOPRA DESCRITTA MONTATA SU AUTOCARRO O ALTRO TIPO DI BASE, DEVE, PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO, DICHIARARE LA CONFORMITA' DELLA STESSA ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE.

CERTIFICATO CE N°:	G	72/00
POVIGLIO:	21/02/00	IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PRANDI MARCO

DICHIARAZIONE CONFORMITA'

Pagina 8 di 10

05/04/00

**APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA**

N. 119/2633/VS/2025

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII - DM 11.04.2011)
Cod. Impianto Vericert VS/35483



Affidamento da: ☐ Titolare Funzione ☒ Datore di Lavoro

Estremi affidamento: Nr. del altri dati

Il sottoscritto ☒ ING. / ☐ P.I.

In data 03/10/2025 ha provveduto alla:

- ☐ Prima verifica periodica
☒ Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- ☐ Ponte mobile sviluppabile
☐ Carro raccogli frutta
☐ Ascensore/montacarichi da cantiere
☐ Ponte sospeso e relativi organi
☐ Scala aerea ad inclinazione variabile
☒ Gru SU AUTOCARRO SUPERIORE 3.T
☐ Carrello semovente a braccio telescopico
☐ Piattaforma auto sollevante su colonne
☐ Idroestrattore

Tipo GRU SU AUTOCARRO SUP.3T Matr. 2000 2 00487 TN Marca BENELLI

Mod. 10510/2S2 Nr. Fabbrica 00240300 Anno 2000 Dichiarazione Conf. CE del 21/02/2000

emessa da BENELLI Certificata dall'O.N. N. Cert. GO 72/00 del 21/02/2000

Installato/Utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta

Comune Prov.

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: l'attrezzatura si presenta in un buono stato di manutenzione

2) Esame degli organi principali: ad un esame visivo non emergono vizi, anomalie o difetti

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato correttamente

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Portata Max kg. 6000

La manutenzione e i controlli sono stati effettuati da attrezzatura montata su autocarro RENAULT 22AXA sn VF622AXA000108494
TARGA BK665TD - attrezz. soggetta ad una prima indagine supplementare a firma Ing Romualdo Meola del 02 settembre 2020 vita residua 4 anni.
attrezzatura soggetta ad una seconda indagine supplementare a firma Ing Alberto Spoladori del 31 agosto 2024 vita residua 5 anni.

5) Osservazioni: PER USO E MANUTENZIONE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MANUALE DEL COSTRUTTORE

ESITO DELLA VERIFICA

DATA VERIFICA SUCCESSIVA, PER IMPIEGO DICHIARATO

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale,
lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.I. / ING.

Luogo ARCO Data 03/10/2025

Firma/Timbro del Datore di lavoro o suo Rappresentante



VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche

Via L. Masotti, 5 - 48124 Fornace Zarattini - Ravenna - Italy - C.F. / P.IVA 03507060402 - R.E.A. RA 0183482
Tel. +39 0544 501951 - Fax +39 0544 467220 - E-mail: info@vericert.it - www.vericert.it

Documento Firmato Digitalmente da Ing. Massimo Baldascino - Vericert N.119