



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

X018

Mandatario Del **JLG Industries (Europe)**

Costruttore:

Indirizzo: **Kilmartin Place
Tannochside Park
Uddingston
G71 5PH
SCOTLAND**

Tipo macchina: **Plattaforma di lavoro semovente elevabile**

Tipo modello: **4069LE**

Numero di serie: **0200174837**

Ente notificato: **Powered Access Certification Ltd.,**

Indirizzo: **P.O. Box 27,
Carnforth,
Lancashire,
LA6 1GA**

Certificato nr. **CE6/13269/PAC**

Norme Armonizzate **EN292 part 1 & 2; EN418; pr EN280**
Applicabili:

***Con la presente si dichiara che la macchina sopracitata e'
conforme alla direttiva macchine 98/37/EEC, e direttive
EMC 89/336/EEC.***

Firma:

Nome: **Alan S. McIntyre**

Data:

14 settembre 2007

Posizione: **Technical Support Manager**

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo 98/37/EEC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validità di questa dichiarazione.



Certificato di Collaudo Esame Completo

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2. Modello	4069LE
3. Numero di matricola	0200174837
4. Data di Costruzione	24 Settembre 2007
5. Carico di lavoro in sicurezza	360kg
6. Altezza massima piattaforma	12.19m
7. Sbraccio massimo	N/A
8. Pressione idraulica massima	207bar
9. Cedimento Massimo dopo 10 min. con carico di lavoro in sicurezza	0mm
10. Collaudo di resistenza al carico (statico)	540kg
11. Peso della macchina	5240kg

Dichiarazione:

Si certifica che il 24 Settembre 2007 la macchina di cui sopra è stata collaudata e completamente esaminata ed è stato constatato che essa non presenta evidenti difetti.

Indirizzo aziendale: JLG Industries, Inc., 600 East Chestnut Street, Orrville, OH 44667

Nome dell'esaminatore **Eric Brooks**

Qualifica: **Quality Assurance Technician**

Firmato per conto di JLG Industries, Inc.:

Roger A Watkins,
Director of Quality Control

Note:

Nessuna macchina dovrebbe essere usata se non è stata collaudata ed esaminata completamente da persona competente, non sia stato emesso un certificato di collaudo e se, a un anno da detto certificato la piattaforma non sia stata nuovamente ricontrollata

Nessuna macchina dovrebbe essere usata dopo una sostanziale alterazione o riparazione a meno che non sia stata collaudata ed esaminata completamente e che si sia ottenuto un certificato di collaudo.

VERBALE DI VERIFICA D'ESERCIZIO PONTI SVILUPPABILI
(ESEGUITA IN CONFORMITA' ALLA CIRCOLARE ISPESL N°71/97 DEL 16.07.1997)

Il giorno 09/12/09 il sottoscritto funzionario MANA ENRICO ha proceduto alla verifica del ponte sviluppabile su carro n. di matricola 0200174837/CE in esercizio nel ^{cantier} di
presso la Ditta
in
ed ha fatto i seguenti rilievi:

1. Condizione di conservazione e manutenzione:DISCRETE A VISTA.....
2. Funzionamento degli organi principali e dei dispositivi di sicurezza a carico normale d'uso:REGOLARE DURANTE LE PROVE EFFETTUATE.....

Osservazioni: Trattasi di verifica d'esercizio in quanto l'apparecchio, marcato CE, è stato regolarmente denunciato all'ISPESL, in data 23/10/2007 e in attesa di prima verifica. La verifica odierna si riferisce esclusivamente all'esame a vista dello stato di manutenzione e alle prove di funzionamento (fine corsa, frenatura, organi di comando).

J.L.G. IND. AC 2007 Kg 360

ESITO DELLA VERIFICA

In relazione all'esito dell'esame e delle prove di cui al presente verbale:

- l'apparecchio risulta efficiente ai fini della sicurezza:
- ~~- l'apparecchio non risulta efficiente ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:~~

ALBA add. 09/12/09
La Ditta

REGIONE PIEMONTE
A.R.P.A.
DIP. TORINO - AREA T.S.V.
Il Funzionario P.L. Enrico MANA

1687



BOREAS

art. 71

D.C. 1-2.0

RAVI Q

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 09.03.2013 il sottoscritto Ing. Fabio Gaiotto

ha provveduto alla:

- ☒ prima verifica periodica
☐ verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- ☒ ponte mobile sviluppabile
☐ carro raccogli frutta
☐ ascensore/montacarichi da cantiere
☐ ponte sospeso e relativi argani
☐ scala aerea ad inclinazione variabile

- ☐ gru
☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ idroestrattore

tipo PIATTAFORMA A PANTOGRAFO matr. 07/200650/CN

marca JLG mod. 4009 LE 360kg Fabbrica 0200174837

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta [REDACTED]

Comune [REDACTED] via [REDACTED]

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: BUONE A VISTA
- 2) Esame degli organi principali: SODDISFACENTI
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: REGOLARI HANNO FUNZIONATO ALLA PROVA
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: CONFORME A QUANTO RIPORTATO DA URBEMO
- 5) Osservazioni: [REDACTED]

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza

non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: ALBA 09.03.2013



VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 30/10/2025 il sottoscritto ING. FABIO CAIATO

ha provveduto alla:

- ☐ prima verifica periodica
☒ verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- | | |
|--|---|
| ☒ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☐ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma autosollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi argani | ☐ idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | ☐ |

tipo PLE matr. 2007/2/00550/IN Anno Costr. 2007

marca JLC mod. 4069 LE nr. Fabbrica 0200174837

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta

Comune Via

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: DISCRETE
- 2) Esame degli organi principali: AD UN ESAME VISIVO NON RISULTANO ANOMALIE
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: REGOLARI HANNO FUNZIONATO ALLA PROVA
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: VEICOLO CORRETTAMENTE POSIZIONATO. PROVE DI MOVIMENTAZIONE CON 1 PERSONA.
- 5) Osservazioni: PORTATA MAX 350 KG / 2 PERSONE PER USO E MANUTENZIONE ATTENTI AL MANUALE DEL COSTRUTTORE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE N° CE 13269/PAC del 14/09/2007 di PAC

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: S. PIETRO MOLARO 30/10/2025 data prossima verifica ENTRO 29/10/2026

Verificatore
 Nome, Cognome e Qualifica
 Firma



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Mandatario Del Costruttore: JLG Industries (Europe)

Indirizzo: Kilmartin Place
Tannochside Park
Uddingston
G71 5PH
SCOTLAND

Tipo macchina: Piattaforma di lavoro semovente elevabile

Tipo modello: 4069LE

Numero di serie: 0200174837

Ente notificato: Powered Access Certification Ltd.,

Indirizzo: P.O. Box 27,
Camforth,
Lancashire,
LA6 1GA

Certificato nr. CE6/13269/PAC

Norme Armonizzate Applicabili: EN292 part 1 & 2; EN418; pr EN280

**Con la presente si dichiara che la macchina sopracitata e'
conforme alla direttiva macchine 98/37/EEC, e direttive
EMC 89/336/EEC.**

Firma:

Nome: Alan S. McIntyre

Data:

14 settembre 2007

Posizione:

Technical Support Manager

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo 98/37/EEC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validità di questa dichiarazione.



Certificato di Collaudo Esame Completo

1. Nome ed Indirizzo del Fabbrikante	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2. Modello	4089LE
3. Numero di matricola	0200174837
4. Data di Costruzione	24 Settembre 2007
5. Carico di lavoro in sicurezza	360kg
6. Altezza massima piattaforma	12.19m
7. Sbraccio massimo	N/A
8. Pressione idraulica massima	207bar
9. Codimento Massimo dopo 10 min. con carico di lavoro in sicurezza	0mm
10. Collaudo di resistenza al carico (statico)	540kg
11. Peso della macchina	5240kg

Dichiarazione:


Si certifica che il 24 Settembre 2007 la macchina di cui sopra è stata collaudata e completamente esaminata ed è stato constatato che essa non presenta evidenti difetti.

Indirizzo aziendale: JLG Industries, Inc., 600 East Chestnut Street, Orville, OH 44667

Nome dell'esaminatore Eric Brooks

Qualifica: Quality Assurance Technician

Firmato per conto di JLG Industries, Inc.:



Roger A Watkins,
Director of Quality Control

Note

Nessuna macchina dovrebbe essere usata se non è stata collaudata ed esaminata completamente da persona competente, non sia stato omesso un certificato di collaudo e se, a un anno da detto certificato la piattaforma non sia stata nuovamente ricontrollata.

Nessuna macchina dovrebbe essere usata dopo una sostanziale alterazione o riparazione a meno che non sia stata collaudata ed esaminata completamente e che si sia ottenuto un certificato di collaudo.