



PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : F068778616

NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL	
Contrôle technique périodique		20/02/2026	26028978	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG) 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVG) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD,ARG,ARD) 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (ARG,AR) 6.1.7.b.2. TRANSMISSION : Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission (AVG) 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (G) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)		
19/04/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/03/2019:151250 Km / 05/05/2020:172339 Km / 29/03/2021:184036 Km / 12/04/2022:201281 Km / 13/02/2023:220906 Km / 26/01/2024:238489 Km /		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		- Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».		
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGREMENT : S038F351				
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A ELISE				
(3) COORDONNÉES : 165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU				
38300 NIVOLAS VERMELLE 04.74.27.00.61				
(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR				
N° D'AGREMENT : 069S1311				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
BJ-579-DX (F)	22-02-2011	22-02-2011		
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT	MASTER SECURIX			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF1MAFECC44471879	N1	CTTE		
Type/CNIT	Énergie			
MAFECC S3	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
242986		M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD		
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Ripage (-8 à + 8 m/km) +7.8m/km		
		Dissymétrie suspension (<=30%) 16% 3%		
		Forces verticales 1381daN 1191daN		
		Frein de service		
		Forces de freinage 529daN 520daN 495daN 453daN		
		Déséquilibre (<20%) 2% 9%		
		Force de freinage (efficacité)529daN 520daN 495daN 453daN		
		Taux d'efficacité (= >50%) 77%		
		Frein de stationnementTaux d'efficacité (= >18%) 19%		
		Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G: -4.0% D: -4.0%		

BJ-579-DX

CT 19/04/2026

N° d'agrément : S038F351
N° de série : VF1MAFECC4447187

S038F351
26028978
XXXXXX