



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K008620025

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		14/05/2024	24023661
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 4.7.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu (Arrière Droite)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
13/05/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S069K360			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : ZA du Peloux 152 Chemin de la Croix de Fer 69400 LIMAS			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 069J7029			
NOM ET PRÉNOM : DUFOUR JEROME			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
AK-143-GJ (F)	31/01/2013	15/04/2008	
Marque	Genre	Carrosserie	
STAS	SREM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
YF6S339CX8L240061	O4		
Type/CNIT	Énergie		
S339CX1BL24			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale ($\geq 43\%$) : global: 50%	
Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1: 48% E2: 46% E3: 55%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CG-758-ZD		Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 5% E2: 4% E3: 2%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	

DEKRA
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX