

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135929487

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																							
Contrôle technique périodique		10/02/2026	26099433																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																								
Défavorable pour défaillances majeures		<b>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</b> 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD																																																																								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		<b>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</b> 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, G, ARD, ARG 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, ARD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD, ARD Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26.09.2025: 208 694 km / 28.07.2025: 206 115 km / 03.02.2023: 174 721 km																																																																								
09/04/2026																																																																										
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																										
Contre-visite																																																																										
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																										
N° D'AGRÈMENT : S027D154																																																																										
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE																																																																										
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables																																																																										
27600 GAILLON																																																																										
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																										
N° D'AGRÈMENT : 027D1128																																																																										
SIGNATURE :																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																										
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																						
FW-244-WF(F)		17/02/2023		29/03/2007																																																																						
Marque		Désignation commerciale																																																																								
HONDA		FR-V																																																																								
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																						
JHMBE57206S216240		M1		VP																																																																						
Type/CNIT		Énergie																																																																								
MJH5606V3471		GO																																																																								
Document(s) présenté(s)																																																																										
Certificat d'immatriculation																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																								
210625		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="4">+0.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">5 %</td> <td colspan="2">9 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">984 daN</td> <td colspan="2">644 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>428 daN</td> <td>375 daN</td> <td>235 daN</td> <td>235 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt; 20%) :</td> <td colspan="2">13 %</td> <td colspan="2">0 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>428 daN</td> <td>375 daN</td> <td>235 daN</td> <td>235 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</td> <td colspan="4">78 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">23 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (0.72m<sup>-1</sup>) :</td> <td colspan="2">C1: 0.26 C2: 0.29</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td> <td colspan="2">-0.9 %</td> <td colspan="2">-3.2 %</td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		9 %		Force verticales :	984 daN		644 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	428 daN	375 daN	235 daN	235 daN	Déséquilibre (< 20%) :	13 %		0 %		Forces de freinage (efficacité) :	428 daN	375 daN	235 daN	235 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	78 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.72m <sup>-1</sup> ) :	C1: 0.26 C2: 0.29				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-0.9 %		-3.2 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km																																																																									
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		9 %																																																																							
Force verticales :	984 daN		644 daN																																																																							
Frein de service																																																																										
Forces de freinage (déséquilibre) :	428 daN	375 daN	235 daN	235 daN																																																																						
Déséquilibre (< 20%) :	13 %		0 %																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	428 daN	375 daN	235 daN	235 daN																																																																						
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	78 %																																																																									
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %																																																																									
Émissions à l'échappement																																																																										
Opacité des fumées (0.72m <sup>-1</sup> ) :	C1: 0.26 C2: 0.29																																																																									
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-0.9 %		-3.2 %																																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																										