



N° d'imprimé : D 138671898

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	31/08/2026	26101750				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : D 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVG 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : D 6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures : AR 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0470 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AR Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26.05.2026: 315 335 km / 03.06.2024: 306 363 km / 28.06.2023: 280 621 km 28.06.2022: 253 614 km / 03.06.2021: 229 828 km / 16.07.2020: 212 292 km 01.07.2020: 211 959 km / 14.06.2019: 160 001 km / 15.06.2018: 156 520 km					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
30/10/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S027D154						
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE						
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables						
27600 GAILLON						
Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 027D1244						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays Immatriculation						
CD-939-JW(F) 29/03/2012 29/03/2012						
Marque Désignat						
RENAULT MASTER						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre						
VF1MAFEFC47226947 N1 CTTE						
Type/CNIT Énergie						
N10RENCT013U611 GO						
Document(s) présenté(s)						
Certificat d'immatriculation						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
315561						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	AVANT				ARRIÈRE	
	G	D	G	D		
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	22 %		4 %			
Force verticales :	1294 daN		1317 daN			
Frein de service						
Forces de freinage (déséquilibre) :	438 daN	463 daN	457 daN	438 daN		
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		5 %			
Forces de freinage (efficacité) :	438 daN	463 daN	457 daN	438 daN		
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	68 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %					
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-1.6 %		-3.2 %			