


N°d'imprimé: ZP21705411

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre

ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX

orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)

carters de protection détériorés (Droite Latéral)

ou anneau de marchepied mal fixé (Gauche Inférieur)

4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT,

D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une

source lumineuse (Droite Essieu 2 Extérieur, Gauche Milieu Latéral

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise

6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs,

6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied

N° DU PROCÈS-VERBAL NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE 23705400 08/11/2023 Contrôle technique périodique (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ DÉFAILLANCES MINEURES 07/11/2024

non conforme

(Essieu 1)

Inférieur)

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076Z257

(9) RAISON SOCIALE: TECHNICONTROLPL Couronne

(3) COORDONNÉES : 10 RUE DE JOHANNE 76650 PETIT COURONNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

076Z7054

NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE:

DE SOUZA DAMIEN

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date d'immatriculation (2) Immatriculation et pays

Date de 1^{ère} mise en circulation

DA-812-PA

Marque

04/12/2019

Genre

20/11/2013 Carrosserie

TRR RENAULT

PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF624GPA000072331

Type/CNIT

N3 Énergie

GO

N30RENTR372G772

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

425442

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ: FC-755-AC

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.65 m⁻¹) :

C1: <0.10 m⁻¹ C2: <0.10 m⁻¹

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 50%) : 69%

Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 67% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 20% E2 : 13%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 38%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%): G:-1.8% D:-0.9% h:<0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%): G:-1.7% D:-0.3%