

CERTIFICATO DI REVISIONE

X081



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

16/09/2025

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

CHAI7WX8BZL

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: CH77RV10 del 15/07/2010

Ragione Sociale:

TOP SERVICE CERRONE S.R.L. SRL

Indirizzo:

VIA STRADA STATALE 524 S.N. -
MOZZAGROGNA (CH)

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

EL459TH

Stato

I

(5) Categoria

N1

(1) VIN / Telaio N°

ZFA27800007534270

(4) km

296133

(9) Identità Ispettore

Nome: DOMENICO

Cognome: VILLANI

Matricola: CH AI7

Firma:

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 30/09/2027

(6) CARENZE CONSTATATE

(10) ALTRE INFORMAZIONI