



N° d'imprimé : K009463335

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		19/08/2025	25115901
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme	
18/08/2026		0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
Contrôle technique périodique		5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Droite Supérieur)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S085K092			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : Z.I. Nord 137 Rue Philippe Lebon 85000 LA ROCHE-SUR-YON			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 085K7015			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
4274 YG 85 (F)	13/10/2008	13/10/2008	
Marque	Genre	Carrosserie	
FRUEHAUF	SREM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VFKDF33CZ801X0155		O4	
Type/CNIT		Énergie	
DF33CZ01A			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ 43%) : global: 44%	
Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1: 42% E2: 47%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : DH-563-YK		Déséquilibre (< 20%) : E1: 13% E2: 7%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX

