

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928623

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		20/02/2026	26099564
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système	
19/04/2026		4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVD, AVG	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences : ARG	
Contre-visite		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AVG, ARD, ARG	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV	
N° D'AGRÈMENT : S027D154		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : AVD	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute : AVD, AVG	
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système	
27600 GAILLON		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: ARD, ARG	
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR	
SIGNATURE : 		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR, AVD, AVG, ARD, ARG	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré : D	
BX-546-NY(F) 14/11/2011 14/11/2011		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :	
Marque Désignation commerciale		07.12.2023: 148 949 km / 02.02.2023: 141 626 km / 18.12.2021: 131 320 km	
FORD TRANSIT		13.12.2021: 131 318 km / 21.12.2020: 116 492 km / 19.12.2019: 103 410 km	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		24.01.2019: 93 113 km	
WF0XXXTTFXBS08146 N1 CTTE			
Type/CNIT Énergie			
FAG6PGFA1CC3ESFA GO			
Document(s) présent(e)s			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
154678			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			