



N° d'imprimé : D 135928857

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	11/03/2026	26099789			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté : ARD 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTÉE : Mécanisme inopérant 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVD, AVG 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : G 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARD 4.4.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement : AVG 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG 5.1.3.a.2. ROUEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif: AVD 5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière: AVD, AVG, ARD, ARG 5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente : AVD, AVG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, ARD, ARG 5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé : AVG, ARD, ARG 5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé : AVD 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV				
10/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT :	S027D154				
(9) RAISON SOCIALE :	AUTO BILAN FRANCE				
(3) COORDONNÉES :	1 Bis Côte des Sables				
	27600 GAILLON				
Tél :	02.32.53.28.28	Fax :	0		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGREMENT :	076D1232				
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
CD-223-FY(F)	28/03/2012	28/03/2012			
Marque	Désignation commerciale				
ISUZU	ABSENT				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
MPATFS86HBH545869	N1	CTTE			
Type/CNIT	Energie				
N1GUZUCT000E755	GO				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
197012					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.7 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	6 %		25 %		
Force verticales :	1252 daN		965 daN		
Frein de service					
Forces de freinage (déséquilibre):	429 daN	411 daN	102 daN	84 daN	
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		18 %		
Forces de freinage (efficacité) :	518 daN	462 daN	125 daN	112 daN	
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) :	54 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	13 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-3.4 %	-1.5 %			



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D135928858

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		11/03/2026	26099789	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		<i>Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D135928857</i>		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :		
10/05/2026		6.1.4.b.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Dispositif manifestement non conforme aux exigences : AV		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : AVG		
Contre-visite		7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
N° D'AGREMENT : S027D154		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : C		
27600 GAILLON		3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AV		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse : ARD		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : ARD, ARG		
N° D'AGREMENT : 076D1232		5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG		
SIGNATURE : 		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : ARD		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVD
CD-223-FY(F)	28/03/2012	28/03/2012		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AR, AVG, ARD, ARG
Marque	Designation commerciale			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD, AVG
ISUZU	ABSENT			6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVG, ARD
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AR
MPATFS86HBH545869	N1	CTTE		8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD
Type/CNIT	Énergie			
N1GUZUCT000E755	GO			
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
197012				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: S027D154
N° de série: MPATFS86HBH545869

N° D'IMPRIMÉ : D135928858



	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	6 %		25 %	
Force verticales :	1252 daN		965 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	429 daN	411 daN	102 daN	84 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		18 %	
Forces de freinage (efficacité) :	518 daN	462 daN	125 daN	112 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	54 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	13 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-3.4 %	-1.5 %		



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928859

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/03/2026	26099789
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D135928857 Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18.03.2025: 190 847 km / 30.01.2025: 189 860 km / 27.10.2023: 180 697 km 28.10.2022: 171 644 km / 23.11.2021: 159 666 km / 09.12.2020: 144 899 km 30.10.2020: 142 858 km / 28.07.2020: 139 804 km / 11.10.2019: 129 330 km 18.07.2018: 111 959 km	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
10/05/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 076D1232 SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation CD-223-FY(F) 28/03/2012 28/03/2012 Marque Désignation commerciale ISUZU ABSENT (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre MPATFS86HBH545869 N1 CTTE Type/CNIT Énergie N1GUZUCT000E755 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
197012		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « Infos pratiques ».

Attention, ce procès-verbal contient 3 pages.

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	6 %		25 %	
Force verticales :	1252 daN		965 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	429 daN	411 daN	102 daN	84 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		18 %	
Forces de freinage (efficacité) :	518 daN	462 daN	125 daN	112 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	54 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	13 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-3.4 %	-1.5 %		



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: S027D154
N° de série: MPATFS86HBH545869

N° D'IMPRIMÉ : D135928859