

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136751042

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/03/2026	26099947
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : ARG 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : ARG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AR, C 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P242F 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG 5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré : AVG 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD La pression d'un ou plusieurs pneumatiques a été abaissée à la pression nominale pour la réalisation du contrôle, veuillez la réajuster en cas d'usage spécifique. Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09.02.2024: 127 418 km / 25.11.2021: 119 463 km / 28.01.2021: 106 315 km 21.11.2019: 92 374 km Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
19/05/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		
27600 GAILLON		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 076D1232		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		
DK-498-NV(F) 30/09/2014 30/09/2014		
Marque Désignation commerciale		
DANGEL PARTNER		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
VF37D9HN0EJ674683 N1 CTTE		
Type/CNIT Énergie		
N10DGLCT002P825 GO		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
150176		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
	AVANT	ARRIÈRE
	G D	G D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km	
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %	8 %
Force verticales :	899 daN	618 daN
Frein de service		
Forces de freinage (déséquilibre) :	328 daN 286 daN	213 daN 175 daN
Déséquilibre (< 20%) :	13 %	18 %
Forces de freinage (efficacité) :	328 daN 286 daN	213 daN 175 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	66 %	
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	24 %	
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-3.3 % -2.9 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 % 2.0 %	