

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928916

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																					
Contrôle technique périodique		13/03/2026	26099835																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																						
Défavorable pour défaillances critiques		DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) : 1.1.11.b.3. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords : ARG 1.1.11.c.3. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité : ARG DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : AVD, AVG 7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension : AVD 7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement : AVD, AVG, ARD, ARG 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AR DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARD, ARG 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G <i>Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal</i>																						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																								
13/03/2026																								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																								
Contre-visite																								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																								
N° D'AGREMENT : S027D154																								
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE																								
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables																								
27600 GAILLON																								
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0																								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																								
N° D'AGREMENT : 027D1241																								
SIGNATURE : 																								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																								
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																						
AG-580-GD(F)		30/11/2009																						
30/11/2009																								
Marque		Désignation commerciale																						
MITSUBISHI		L200																						
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale Genre																						
MMCJNKB409D007479		N1G CTTE																						
Type/CNIT		Énergie																						
KB4TNJN		GO																						
Document(s) présenté(s)																								
Certificat d'immatriculation																								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																						
108432		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%):</td> <td></td> <td>-2.6 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td>2.0 %</td> <td>2.0 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Feux de croisement (-0.5% à -2.5%):		-2.6 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 %	2.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																					
	G	D	G	D																				
Feux de croisement (-0.5% à -2.5%):		-2.6 %																						
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 %	2.0 %																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																								

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928917

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																					
Contrôle technique périodique		13/03/2026	26099835																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																						
Défavorable pour défaillances critiques		<i>Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D135928916</i> DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : ARG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05.11.2020: 102 686 km / 07.11.2019: 95 183 km / 21.11.2018: 89 058 km																						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																								
13/03/2026																								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																								
Contre-visite																								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																								
N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0																								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																								
N° D'AGRÈMENT : 027D1241 SIGNATURE : 																								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																								
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation AG-580-GD(F) 30/11/2009 30/11/2009 Marque Désignation commerciale MITSUBISHI L200 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre MMCJNKB409D007479 N1G CTTE Type/CNIT Énergie KB4TNJN GO Document(s) présent(e) Certificat d'immatriculation																								
Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».																								
Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.																								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																						
108432		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td></td> <td>-2.6 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td>2.0 %</td> <td>2.0 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):		-2.6 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 %	2.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																					
	G	D	G	D																				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):		-2.6 %																						
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 %	2.0 %																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																								



 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX

 N° d'agrément: S027D154
 N° de série: MMCJNKB409D007479

N° D'IMPRIMÉ : D135928917