



AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005266969

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/01/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25028570

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S001J159**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
524 RUE DES BOIS DE THARLET

01440 VIRIAT
04.74.23.03.27

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **071Z7001**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

ET-650-ZS (F)

13/02/2018

13/02/2018

Marque

Genre

Carrosserie

RENAULT

VASP

BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF620J861JB004399

N3

Type/CNIT

Energie

PRA3UJZ42ANARR72680M0NAUBNN00

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

221084

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.55\text{m}^{-1}$) :
C1:0.10m⁻¹ C2:0.10m⁻¹

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 50\%$) : 56%

Efficacité par essieu : E1 : 62% E2 : 54%

Déséquilibre ($< 20\%$) E1 : 4% E2 : 3%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 27%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.7% D:-1.8% h<0,8m