



N° d'imprimé : K 008882879

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

27/09/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24049506

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S087K114

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 7 Rue Jacques Goddet
Z. I. N.
87280 LIMOGES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 023K7002

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et
pays

2893 TF 87 (F)

Date
d'immatriculation

18/12/2007

Date de 1ère mise en
circulation

16/10/2002

Marque

RENAULT

Genre

CAM

Carrosserie

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF633DVB000102579

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

33DVB2

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

534627

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.14 \text{ m}^{-1}$) :C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 58%

Efficacité par essieu : E1: 54% E2: 62% E3: 57%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 13% E2: 12% E3: 5%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 27%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement (-1% à -3%) : G: -1.9% D: -2.1% h: de 1 m à 1,2 m