



N° d'imprimé : K008812822

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

26/08/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24048978

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**DÉFAILLANCES MINEURES :**2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION :
Manque d'étanchéité

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S087K114

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 7 Rue Jacques Goddet
Z. I. N.
87280 LIMOGES**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 023K7002

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
7747 XT 17 (F)	03/06/2008	12/05/2004
Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale
VF633AVB000102504		N3
Type/CNIT	Énergie	
VF633		GO
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

386845

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**Opacité des fumées ($\leq 1.14 \text{ m}^{-1}$) :**C1: $<0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $<0.10 \text{ m}^{-1}$ **Frein de service :**Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 69%

Efficacité par essieu : E1: 80% E2: 63%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 1% E2: 1%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq 18\%$) : 52%**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -1.4% D: -2.1% h: de 0,8 m à 1 m**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**