



N° d'imprimé : ZP21928520

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/05/2025	25001366
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p>DÉFAILLANCES MINEURES</p> <p>0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles</p> <p>0.2.1.d.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Identification inhabituelle</p> <p>1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREIN : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts (Arrière Essieu 2 Supérieur)</p> <p>1.1.21.b.1. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Fuite d'air ou d'antigel (Arrière Essieu 2 Supérieur)</p> <p>1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1, Essieu 2)</p> <p>2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité</p> <p>4.11.1.b.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Câblage légèrement détérioré (Arrière Gauche Droite)</p> <p>6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Avant Arrière Gauche Droite Milieu Latéral)</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Gauche Droite Milieu Latéral)</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Extérieur)</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Arrière Gauche Droite, Avant Gauche)</p> <p>6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
20/05/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S027Z124		
(9) RAISON SOCIALE : C.T.P.L de la risle		
(3) COORDONNÉES : RUE LAVOISIER ZI ulfrant 27500 PONT AUDEMER		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 027Z7016		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
CX-677-PV (F) 06/08/2013 27/09/1983		
Marque Genre Carrosserie		
UNIC CAM NON SPEC		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale		
ZCFA1VMH001116077 N3		
Type/CNIT Énergie		
A1VMH 0 GO		
Document(s) présent(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
766235		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	Opacité des fumées (\leq à 3.00 m⁻¹) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	C1 : 0.37 m ⁻¹ C2 : 0.18 m ⁻¹	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	Frein de service :	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Efficacité globale (\geq à 43%) : 46%	
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :	Efficacité par essieu : E1 : 49% E2 : 44%	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 26% E2 : 24%	
	Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18%) : 27%	
	Frein de secours :	
	Efficacité globale (\geq à 22%) : 27%	
	Efficacité par essieu : E2 : 48%	
	Déséquilibre ($<$ à 30%) : E2 : 12%	
	Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.6% D : -0.8% h : <0.8m	