



18006 H

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE  
CT RITCHIE 092025



N° D'IMPRIMÉ T27978503

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE  
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE  
21/11/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL  
24077036

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE  
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  
20/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  
Contrôle technique complémentaire au plus tard le :  
20/11/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE  
N° D'AGRÈMENT : S013T162

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE AUTOMOBILE  
ISTREENNE  
(3) COORDONNÉES : 2 AVENUE CLEMENT ADER  
ZI LE TUBE  
13800 ISTRES  
Tél : 04.42.41.19.39

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR  
N° D'AGRÈMENT : 013T1345  
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE  
(2) Immatriculation et pays : DJ-126-TE (F)  
Date d'immatriculation : 06/02/2024  
Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 01/09/2014  
Marque : RENAULT  
Désignation commerciale : ABSENT  
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF1VBV6U351013550  
(5) Catégorie internationale : N1  
Genre : CTTE  
Type/CNIT : VBV6U3  
Énergie : GO  
Document(s) présenté(s) :  
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ  
130028

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE  
PROCÈS-VERBAL N° :  
DATE :  
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :  
4.5.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse AR  
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG  
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0130 P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/08/2018 : 62814 km / 08/10/2019 : 84595 km / 07/09/2020 : 94432 km / 06/09/2021 : 108824 km / 13/09/2022 : 116381 km / 21/09/2023 : 124503 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                     | AVANT     |         | ARRIERE  |         |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|
|                                                     | G         | D       | G        | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                             | +4.3 m/km |         |          |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :                    | 4 %       |         | 36 %     |         |
| Forces verticales :                                 | 1457 daN  |         | 1918 daN |         |
| Frein de service                                    |           |         |          |         |
| Forces de freinage :                                | 485 daN   | 486 daN | 657 daN  | 654 daN |
| Déséquilibre (<20%) :                               | 1 %       |         | 1 %      |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                   | 485 daN   | 486 daN | 657 daN  | 654 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) :                  | 67 %      |         |          |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :  | 19 %      |         |          |         |
| Émissions à l'échappement                           |           |         |          |         |
| Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 |           |         |          |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :              | -2.3 %    |         | -1.5 %   |         |