PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071803792**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/11/2026	26033385

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F351**

(9) RAISON SOCIALE :
C.T.A ELISE

(3) COORDONNÉES :
165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

38300 NIVOLAS VERMELLE
04.74.27.00.61

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 038F1403

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CZ-760-KS (F)	10-10-2013	10-10-2013

Marque	Désignation commerciale
IVECO	DAILY DEFANDER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFC35A730D504789	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10VECCT121P407	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

229233

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG,AVD)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,ARG,ARD)

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/12/2018:95236 Kms / 05/10/2019:105575 Kms / 29/11/2021:142258 Kms / 06/12/2022:156413 Kms / 04/12/2023:173298 Kms / 26/11/2024:192680 Kms / 04/12/2025:206073 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-1.1m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	5%			1%		
Forces verticales	1453daN			1497daN		
Frein de service						
Forces de freinage	428daN		451daN	430daN		391daN
Déséquilibre (<20%)	6%			10%		
Force de freinage (efficacité)	428daN		451daN	430daN		391daN
Taux d'efficacité (=>50%)	57%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	19%					
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G:-4.0%		D:-4.0%			
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-4.0%		D:-2.8%			

CZ-760-KS

CT 24/01/2027

N° d'agrément : S038F351
N° de série : ZCFC35A730D504789

S038F351
26033385
XXXXX

PUBLICATA