



N° d'imprimé : Z P 2 2 3 6 1 4 5 7

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite			16/09/2025	25002560
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable			La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès verbal de contrôle technique périodique DÉFAILLANCES MINEURES 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.21.b.1. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Fuite d'air ou d'antigel (Essieu 3) 1.1.8.a.1. TÊTES D'ACCOUPLEMENT POUR FREINS DE REMORQUE : Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant) 4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Gauche Supérieur) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Avant Gauche, Droite) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Droite Essieu 3 Intérieur, Droite Essieu 4 Intérieur) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Droite Latéral Inférieur, Avant Droite) 6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Avant) 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Avant Gauche) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P00D5/00 P22A0/00 P0142/00	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
11/09/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S029Z243				
(9) RAISON SOCIALE : Contrôle Technique PL Guiclan CKPL				
(3) COORDONNÉES : Zone de Kermat 2 IMP DU CHATEAU D'EAU 29410 Guiclan				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 029Z7020				
SIGNATURE : 				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
EX-122-PP (F)	01/12/2022	25/05/2018		
Marque	Genre	Carrosserie		
MAN	CAM	BEN AMO		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale			
WMA41SZZ5JM790257	N3G			
Type/CNIT	Énergie			
L.2007.46.00641S01ZAAZBG9HB2HACB	GO			
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
570421				
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge			Opacité des fumées ($\leq$ à 0.50 m ⁻¹) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises			C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :			Frein de service :	
Efficacité globale ($\geq$ à 50%) : 70%			Efficacité par essieu : E1 : 77% E2 : 68% E3 : 66% E4 : 70%	
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 7% E2 : 9% E3 : 4% E4 : 8%			Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18%) : 33%	
Frein de secours :			Efficacité globale ($\geq$ à 25%) : 33%	
Efficacité par essieu : E3 : 58% E4 : 61%			Déséquilibre (< à 30%) : E3 : 13% E4 : 1%	
Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.8% D : -2.8% 0.8m $\leq$ h $\leq$ 1.0m			Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : D : -4.0%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : 25002544 DATE : 12/09/2025				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S029Z243				