



COMMERCIAL VEHICLE INSPECTION PROGRAM: REPORT
 RAPPORT D'INSPECTION : PROGRAMME D'INSPECTION
 DES VÉHICULES COMMERCIAUX

M07-5 90470

Initial inspection results : 1 Passed / Approuvé 2 Requires attention / À réparer 3 Out of service / Hors service Date YYYY/MM/DD • AAAA/MM/JJ 2026/4/7

Facility number • Poste n° P578 Odometer • Odomètre N/A Decal number • Vignette n° 43942 Expires YYYY/MM/DD • Expiration AAAA/MM/JJ 2027/4/30

Owner's address and licence plate information must be from home jurisdiction. L'adresse du propriétaire et les données sur l'immatriculation doivent être de la province, du territoire ou de l'État de résidence.

RS 43942

Owner • Propriétaire Merce Contracting

Address • Adresse 12 Boulder Road City • Ville, localité Whse Terr/prov/state • Terr./Prov./État Y.T. Postal code • Code postal Y1A6C4

Plate no. • Immatriculation n° 2T8762 Terr/prov/state • Terr./Prov./État Y.T. Year • Année 15 Make • Modèle Manac

Vehicle identification number • Numéro d'identification du véhicule 2M5710302F1148816 National Safety Code number • Numéro du code national de sécurité Y1T411

Type : Power unit • Unité motrice Truck • Camion Semi-trailer • Semi-remorque Full trailer • Remorque Converter • Avant-train mobile School bus • Autobus scolaire Motor coach • Autocar Taxi • Taxi

Passed • Approuvé C Requires attention • À réparer X Out of service • Hors service

Section • Partie	✓	C	X	Brake inspection • Inspection des freins	✓	C	X
1. Power train • Groupe motopropulseur			N/A	Inspection type • Type d'inspection <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> mm • mm <input checked="" type="checkbox"/> inch • pouce			
2. Suspension • Suspension			✓	<input type="checkbox"/> ABS brakes • Freins ABS <input type="checkbox"/> inch • pouce			
3. Hydraulic brakes • Freins hydrauliques			N/A	Air brakes • Freins à air			
3A. Air brakes • Freins à air			✓	Chamber type, size and push rod stroke measurement • Type et taille du récepteur de freinage, et mesure de la course de la tige de poussée			
4. Steering • Système de direction			✓	Axle # Essieu n°	1	2	3
5. Instruments, auxiliary equipment • Instruments, équipement des auxiliaires			✓	Model Modèle	HD		
6. Lamps • Feux			✓	Size Taille	S • C L • L	S • C L • L	S • C L • L
7. Electrical system • Système électrique			✓	Slack Jeu	Auto • Auto Manual • Manuel	Auto • Auto Manual • Manuel	Auto • Auto Manual • Manuel
8. Body and chassis • Carrosserie et châssis			✓	Left Gauche	11/4		
9. Tires and wheels • Pneus et roues			✓	Right Droit	11/4		
10. Coupling devices • Dispositif d'attelage			✓	Brake lining/pad measurement • Mesures des garnitures de frein/plaquettes			
Buses/school buses • Autobus/autobus scolaires				Axle # Essieu n°	1	2	3
Service door and step wells • Porte de service et marches				Left Gauche	5/8		
Stanchions and guard rails • Poteaux et rampes				Right Droit	11/16		
First aid kit/step well light Trousse de premiers soins/éclairage des marches				Rotor/drum measurement • Mesure du disque/tambour			
Body paint/rub rails • Peinture/Rails de guidage				Axle # Essieu n°	1	2	3
Emergency door/interlock system Sortie de secours/système de blocage au contact				Left Gauche	16.45		
Auxiliary compartments • Compartiments auxiliaires				Right Droit	16.47		
Flashing red warning lamps • Feux rouges clignotants							
Stop arm • Bras d'arrêt amovible							

Comments • Commentaires :

Repairs completed at facility / Réparations effectuées sur place Repairs completed elsewhere / Réparations effectuées ailleurs

Inspector's name • Nom de l'inspecteur Nicholas Talsma Identification number • Identification n° 4373 Signature



COMMERCIAL VEHICLE INSPECTION PROGRAM: REPORT RAPPORT D'INSPECTION : PROGRAMME D'INSPECTION DES VEHICULES COMMERCIAUX

Initial inspection results: Passed / Failed / Pending / At Risk

Facility number: Postal code:

Vehicle identification number:

Inspection date:

Owner's name and phone number must be from home address. If the vehicle is a company vehicle, the company name and phone number must be provided.

Address:

City:

Postal code:

Province:

Vehicle identification number:

Type: Power unit / Unit motor / Truck / Camion / Converter / Avant-train mobile / School bus / Auto bus / Motor coach / Auto-coach / Semi-trailer / Semi-remorque / Full trailer / Remorque

Inspection type: Full inspection / Partial inspection

Inspection date:

Inspection type: Full inspection / Partial inspection

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Suspension																					
2. Hydraulic brakes																					
3. Air brakes																					
4. Steering																					
5. Instruments																					
6. Lamps																					
7. Electrical system																					
8. Body and chassis																					
9. Tire and wheels																					
10. Coupling device																					
11. Axle assembly																					
12. Drive shaft																					
13. Clutch																					
14. Gear																					
15. Brake																					
16. Wheel																					
17. Tire																					
18. Axle																					
19. Drive shaft																					
20. Clutch																					

Inspection results: Passed / Failed / Pending / At Risk

Inspection date:

Inspection results: Passed / Failed / Pending / At Risk

Inspection results: Passed / Failed / Pending / At Risk

Inspection results: Passed / Failed / Pending / At Risk

Inspection results: Passed / Failed / Pending / At Risk

Inspection results: Passed / Failed / Pending / At Risk

Inspection results: Passed / Failed / Pending / At Risk

Inspection results: Passed / Failed / Pending / At Risk