



COMMERCIAL VEHICLE INSPECTION PROGRAM: REPORT  
RAPPORT D'INSPECTION : PROGRAMME D'INSPECTION  
DES VÉHICULES COMMERCIAUX

83491

N21-1

Initial inspection results : ☒ 1 Passed Approuvé ☐ 2 Requires attention À réparer ☐ 3 Out of service Hors service Date YYYY/MM/DD • AAAA/MM/JJ 2025/07/28

Facility number • Poste n° 8614 Odometer • Odomètre 876 098 Decal number • Vignette n° R542469 Expires YYYY/MM/DD • Expiration AAAA/MM/JJ 2026/01/31

Owner's address and licence plate information must be from home jurisdiction.  
L'adresse du propriétaire et les données sur l'immatriculation doivent être celles de la province, du territoire ou de l'État de résidence.

Owner • Propriétaire

Address • Adresse 10316 Collins Lane City • Ville, localité Whitehouse Terr./prov/state • Terr./Prov./État Yukon Postal code • Code postal Y1A 0A8

Plate no. • Immatriculation n° CK695 Terr./prov/state • Terr./Prov./État Yukon Year • Année 2019 Make • Modèle Western Star

Vehicle identification number • Numéro d'identification du véhicule 5XTAEFGSKPKB5532 National Safety Code number • Numéro du code national de sécurité 8700419

Type : ☐ Power unit • Unité motrice ☐ Truck • Camion ☐ Semi-trailer • Semi-remorque ☐ Full trailer • Remorque ☐ Converter • Avant-train mobile ☐ School bus • Autobus scolaire ☐ Motor coach • Autocar ☐ Taxi • Taxi

☒ Passed • Approuvé ☐ C Requires attention • À réparer ☐ X Out of service • Hors service

Section • Partie ☒ C ☐ X Brake inspection • Inspection des freins ☒ C ☐ X

1. Power train • Groupe motopropulseur ☒ C ☐ X Inspection type • Type d'inspection ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ mm • mm ☐ Inch • pouce

2. Suspension • Suspension ☒ C ☐ X ☐ ABS brakes • Freins ABS ☐ Air brakes • Freins à air

3. Hydraulic brakes • Freins hydrauliques ☒ C ☐ X Chamber type, size and push rod stroke measurement • Type et taille du récepteur de freinage, et mesure de la course de la tige de poussée

3A. Air brakes • Freins à air ☒ C ☐ X Axle # 1 2 3 4 5

4. Steering • Système de direction ☒ C ☐ X Model Modèle Disc Drum Drum

5. Instruments, auxiliary equipment • Instruments, équipement des auxiliaires ☒ C ☐ X Size Taille S+C L+L 20 20 20 20 20

6. Lamps • Feux ☒ C ☐ X Slack Jeu Auto • Auto Auto • Auto Auto • Auto Auto • Auto Auto • Auto

7. Electrical system • Système électrique ☒ C ☐ X Left Gauche 1mm 38mm 38mm

8. Body and chassis • Carrosserie et châssis ☒ C ☐ X Right Droit 1mm 38mm 40mm

9. Tires and wheels • Pneus et roues ☒ C ☐ X Brake lining/pad measurement • Mesures des garnitures de frein/plaquettes

10. Coupling devices • Dispositif d'attelage ☒ C ☐ X Axle # 1 2 3 4 5

Left Gauche 16mm 17mm 18mm

Right Droit 16mm 17mm 18mm

Rotor/drum measurement • Mesure du disque/tambour

Axle # 1 2 3 4 5

Left Gauche

Right Droit

Stop arm • Bras d'arrêt amovible

Comments • Commentaires : 2 front shocks, Repair air lines

Repairs completed at facility Réparations effectuées sur place ☒ Repairs completed elsewhere Réparations effectuées ailleurs ☐

Inspector's name • Nom de l'inspecteur Dan D MacDonald Identification number • Identification n° 4271 Signature DDM

The information on this form is collected under the authority of the Motor Vehicle Act, Section 122. The information will be used to process your vehicle inspection. If you have any questions about the collection of this information, please call the National Safety Code office at 867-667-5213 or toll free at 1-800-661-0408. • Les renseignements sont recueillis en vertu du paragraphe 122 de la Loi sur les véhicules automobiles et servent à l'inspection des véhicules. Pour en savoir plus sur la collecte des renseignements, s'adresser au bureau du Code national de sécurité, au 867-667-5213 ou (sans frais) au 1-800-661-0408.

YQ(4621HPW) Rev.12/2022 Distribution 1 - NSC • CNS 2 - Owner • Propriétaire 3 - Facility • Poste "Le présent document a été rédigé sans distinction de genre."