


PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638880888

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	21/09/2026	26038506				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 1.1.11.d.2. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Conduites mal placées : risques d'endommagement, ARG,AR. 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive, AVG,AVD. 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, D. 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement, AVD. 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, C. 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu, ARG,ARD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD. 6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux					
20/11/2026	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/11/2018 : 219727km / 26/11/2019 : 234340km / 17/12/2020 : 249675km / 15/12/2021 : 257998km / 14/12/2022 : 264327km / 18/12/2023 : 268411km /					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÉMENT : S0845123						
(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE						
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0490169437 100 RUE JACQUES DEMY 84140 MONTFAVET						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÉMENT : 030S1083 SIGNATURE : 						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation 9026 YK 84 (F) 10/10/2006 10/10/2006						
Marque Désignation commerciale RENAULT MASTER						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1UDCJG536403191 N1 CTTE						
Type/CNIT Énergie UDCJG5 GO						
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
270932						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	AVANT				ARRIERE	
	G	D	G	D		
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.7m/Km					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	5%					
Forces verticales :	1259daN 937daN					
Frein de service :						
Forces de freinage :	331daN	359daN	164daN	176daN		
Déséquilibre ($< 20\%$):	8% 7%					
Forces de freinage (efficacité) :	449daN	548daN	152daN	173daN		
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	60%					
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	26%					
Feux de croisement (-3% à -0.5%)	-2.0%	-1.3%				